

מזהה	1	מצב פעילות	שם פעילות	משך	התחלה	סיום	פעילויות קדם	שמות משאבים	2019		
									'17	'18	'19
1			התארגנות וגידור	36 ימים	01/01/17	19/02/17					
2			גילוי יסודות מדידות והכנות	30 ימים	20/02/17	02/04/17					
3			עבודות שלד כולל יסודות	176 ימים	02/04/17	03/12/17					
4			תשתיות אינסטלציה	101 ימים	04/12/17	23/04/18					
5			תשתיות חשמל	241 ימים	04/12/17	05/11/18					
6			עבודות טיח חוץ	136 ימים	04/12/17	11/06/18					
7			עבודות טיח פנים	41 ימים	13/08/17	08/10/17					
8			עבודות איטום	36 ימים	10/09/17	29/10/17					
9			עבודות ריצוף	11 ימים	05/11/17	19/11/17					
10			עבודות מיזוג אוויר	51 ימים	19/11/17	28/01/18					
11			עבודות צבע	11 ימים	15/10/17	29/10/17					
12			עבודות מסגרות	132 ימים	02/07/17	01/01/18					
13			עבודות נגרות שימור	281 ימים	16/04/17	13/05/18					
14			עבודות אלומיניום	56 ימים	06/05/18	22/07/18					
15			מעלית	166 ימים	21/05/17	07/01/18					
16			עבודות פח אבץ שימור	41 ימים	17/09/17	12/11/17					
17			עבודות גיבון ופיתוח	26 ימים	15/10/17	19/11/17					
18			מסירה	2 ימים	20/01/19	21/01/19					
19											

פרויקט: פרוג חדש תאריך: 16/03/17	פעילות		אבן דרך חיצונית		סיכום ערסל ידני	
	פיצול		פעילות לא פעילה		ערסל ידני	
	אבן דרך		אבן דרך לא פעילה		התחלה-בלבד	
	ערסל		ערסל לא פעיל		סיום-בלבד	
	ערסל פרויקט		פעילות ידנית		תאריך יעד	
	פעילויות חיצוניות		משך-בלבד		התקדמות	

מזהה	מצב פעילות	שם פעילות	משך	התחלה	סיום	פעילויות קדם	שמות משאבים	2019	
								'17	'18
1		organizing% fencing	36 ימים	01/01/17	19/02/17				
2		foundations & discovery/measurements preparations	30 ימים	20/02/17	02/04/17				
3		skeleton works including foundations	176 ימים	02/04/17	03/12/17				
4		plumbing works	101 ימים	04/12/17	23/04/18				
5		electric works	241 ימים	04/12/17	05/11/18				
6		extrior plaster works	136 ימים	04/12/17	11/06/18				
7		interior plaster works	41 ימים	13/08/17	08/10/17				
8		sealing works	36 ימים	10/09/17	29/10/17				
9		flooring works	11 ימים	05/11/17	19/11/17				
10		air-condioning works	51 ימים	19/11/17	28/01/18				
11		painting works	11 ימים	15/10/17	29/10/17				
12		frameworks	132 ימים	02/07/17	01/01/18				
13		preservation carpentry works	281 ימים	16/04/17	13/05/18				

פרוייקט: פרוג חדש
תאריך: 16/03/17

פעילות

פיצול

אבן דרך

ערסל

ערסל פרוייקט

פעילויות חיצוניות

אבן דרך חיצונית

פעילות לא פעילה

אבן דרך לא פעילה

ערסל לא פעיל

פעילות ידנית

משך-בלבד

סיכום ערסל ידני

ערסל ידני

התחלה-בלבד

סיום-בלבד

תאריך יעד

התקדמות

עמוד 1

מזהה	מצב פעילות	שם פעילות	משך	התחלה	סיום	פעילויות קדם	שמות משאבים	2019		
								'17	'18	'19
14		aluminium works	56 ימים	06/05/18	22/07/18					
15		elevator	166 ימים	21/05/17	07/01/18					
16		tin zinc works	41 ימים	17/09/17	12/11/17					
17		landscaping works	26 ימים	15/10/17	19/11/17					
18		project ending	2 ימים	20/01/19	21/01/19					

פרוייקט: פרוג חדש תאריך: 16/03/17	פעילות		אבן דרך חיצונית		סיכום ערסל ידני	
	פיצול		פעילות לא פעילה		ערסל ידני	
	אבן דרך		אבן דרך לא פעילה		התחלה-בלבד	
	ערסל		ערסל לא פעיל		סיום-בלבד	
	ערסל פרוייקט		פעילות ידנית		תאריך יעד	
	פעילויות חיצוניות		משך-בלבד		התקדמות	